

实验室安全检查通报

检查时间：2021年9月7日上午至9月29日上午

检查地点：全校实验室

检查人员：学校实验室安全检查专家组、资产与实验室管理处及保卫处相关工作人员。

一、检查总体情况：

根据实验室安全管理相关文件精神，结合期初常规检查，资产与实验室管理处组织实验室安全检查专家组于2021年9月7日上午至9月29日上午对全校实验室进行实验室安全检查，现就检查情况通报如下：

（一）实验室安全责任落实不到位。按教育部有关文件规定二级单位党政负责人是本单位实验室安全工作主要负责人。部分学院如物理与电子工程学院的党政领导班子实验室安全管理主体责任意识淡薄，学院实验室安全工作主要领导责任人的工作不到位，未按要求及时制订实验室安全管理制度，对实验室安全的领导和监管责任落实不到位，实验室资源的整合力度不足，实验室管理混乱。

（二）实验室安全管理制度落实不到位。仍有部分学院实验室安全管理制度没有根据学科专业特点完善。部分学院危险化学品的有效管理机制仍未建立，危险性实验的风险评估制度、危险性较高的仪器设备安全操作规程仍不完善。多数实验室仪器设备使用记录不全、开放记录信息登记不全、教师对学生的上岗培训及安全教育记录缺失。

（三）实验室场所环境管理不到位。部分学院实验室台面实验材

料摆放混乱，教师对学生的要求和指导不严格。部分学院走廊、楼梯间长期放置设备和杂物，大型设备放置在疏散通道上，甚至在走廊放置加热或机械运动类设备。

（四）实验室特种设备管理不到位。存在未按规定固定气瓶的行为，气瓶没有状态标识牌，缺少气体泄漏报警与通风装置。压力容器设备无操作规程及使用维修记录。

（五）危险化学品和废弃物管理不规范。仍有部分实验室没有建立本实验室危险化学品目录，危险化学品安全技术说明书（MSDS）或安全周知卡仍未配备齐全。仍存在危险化学品和普通化学品混合储存现象，实验室危险化学品的使用台账信息不全。部分实验室废弃物分类收集、存放、处置制度落实不到位，缺少实验室废弃物收集登记台帐，没有分类收集区域、没有设置警示标识、没有盛漏托盘。

二、整改要求：

本次检查中发现的很多问题仍然具有普遍性，资产与实验室管理处将对相关学院发出安全隐患整改通知书。请相关学院领导落实领导责任，针对上述问题进行自我检查和整改，并将整改报告于2021年11月12日之前报资产与实验室管理处实验室管理中心。检查通报将会同步在资产与实验室管理处网站公示。

附表：嘉应学院2021年9月实验室安全检查情况汇总表

资产与实验室管理处

2021年10月15日

2021年9月实验室安全检查隐患汇总表

学院	编号	隐患内容
地理科学与旅游学院	地 202111	公颜楼 C104 药品储藏柜中易制爆试剂（硝酸盐）管理不规范。
	地 202112	公颜楼 C207,208 室内桌面排插串连使用。
	地 202113	公颜楼 C209 室：1.后面凳子叠的太高与照明灯太近。 2.灭火器被桌椅挡住。
化学与环境学院	化 202127	八十周年纪念大楼 203-1 通风橱内放置较多试剂瓶。
	化 202128	八十周年纪念大楼 203-3 电线较杂乱。
	化 202129	八十周年纪念大楼 306 台面，药品放置太乱。
	化 202130	八十周年纪念大楼 308：1.试剂柜里有管制类试剂，管理不规范。 2. 气瓶未固定。
	化 202131	八十周年纪念大楼 402：1.缺少废液回收专用桶。 2.柜子挡住了安全通道。 3.南边安全出口被堵。
	化 202132	八十周年纪念大楼 403：1.没有 MSDS。 2. 烘箱底下是木垫。
	化 202133	八十周年纪念大楼 405：1.通风橱内存储大量化学试剂。2.地面堆积杂物。
化 202134	化学楼 501 药品柜无锁，无试剂清单，无 MSDS。	
教育科学学院	教 202104	李小平楼 135、138 等钢琴室屋顶漏水严重。
林风眠美术学院	美 202106	优妹阁 203 木工工作室：安全隐患较多。室内各种工位及其仪器设备混杂拥挤，线路乱接乱放，应适当进行规划分区；危险性设备如电锯、电钻、烘箱等无操作规程及安全警示标贴；烘箱放置在木桌上，烘箱上堆放纸张杂物；所用溶剂、油、漆、水等试剂药品四处随意摆放，有的试剂瓶上无明确的标签。
	美 202107	优妹阁 301 摄影工作室：排插串接且放置随意，未固定；干燥箱上及边上堆放有杂物纸箱等。
	美 202108	艺术宫 307 室：小库房内物品易燃且堆放杂乱，有纸箱靠近电源插座。
生命科学学院	生 202114	田科楼 110 试剂瓶标签信息不明。
	生 202115	田科楼 111 药品混放严重。
	生 202116	田科楼 214 药品开放式存放，并存在混放现象，且有管制类危化品置于其中。
	生 202117	田科楼 410 冰箱内药品试剂放置混乱。
音乐学院	音 202101	活活艺术中心 A204 有老的破损花线还在使用，存在安全隐患。
	音 202102	活活艺术中心 A203：1.电线被桌脚压着，摩擦久易引发火灾。 2. 保护电线的线槽破损，应及时修复。
物理与电子工程学院	物 202117	公颜实训大楼 A 108 桌面杂乱；气瓶无操作规范
	物 202118	公颜实训大楼 A 307、311 排插串联使用。

未完成整改的安全隐患汇总表

化学与环境学院	化 202001	八十周年纪念楼整栋楼没有消防水栓。
	化 202002	纪念楼 401、402、403、404、408 房顶漏水、墙体渗水。
	化 202003	纪念楼 308、208 墙体渗水。
	化 202006	化学实验楼 406 室外过道天花板漏水。
	化 202007	化学实验楼 407 墙体渗水。
	化 202102	X 射线荧光光谱仪有射线装置，操作使用人员未取得上岗证。
	化 202115	八十周年纪念楼 106：管道暴露。
	化 202117	八十周年纪念楼 106，107：部分设备放置在外走廊上，占用安全疏散通道。
	化 202118	八十周年纪念楼 202,203: 烘箱靠墙放。203-2 还是比较乱。203-3 气瓶未固定。
	化 202121	八十周年纪念楼 405：通风橱内存放化学试剂。
	化 202123	八十周年纪念楼 408：安全出口不足。
化 202124	八十周年纪念楼 503：气瓶未固定。	
教育科学学院	教 202004	李小平楼 111-144 琴房在雨天有多处漏水和走廊大面积进水情况。
	教 202103	公颜实训大楼 B701：只有一个门。
林风眠美术学院	美 202002	宪梓艺术宫 207 墙角顶面渗水。
	美 202006	庭芳园瓦皮屋顶漏水、部分窗户损坏、墙体会渗水、不时会有小动物进入等。
体育学院	体 202101	学院缺少院级安全检查、安全培训材料，另缺部分院级发文的实验室安全管理制度。
	体 202105	锡昌科技楼 101：1.实验台后堆满了仪器、纸箱，空调边也堆放着纸箱。2.电热蒸馏水器接着电源放在桌面上，一直未用，应拆除电源线。
土木工程学院	土 202003	施工技能实训中心存在滑坡隐患。
	土 202103	实训中心 103 沥青实验室中材料乱堆放，标示不明确。
	土 202105	公颜实训大楼的大部分实验室均存在窗帘布紧贴在电源插座上，建议对存在此类现象的实验室窗帘布进行裁剪。
生命科学学院	生 202002	田科 206、308、402、403、405、406、407、503、507、508 部分外墙有裂痕，下大雨室内墙壁及天花板会渗水、漏水及墙皮脱落现象。
	生 202004	田科 208、310、311、313、314、315、316、317 楼顶漏水严重，需加盖遮雨棚。
	生 202103	田家炳科技楼 110 部分试剂瓶没有标签或标签不明确。
	生 202105	田家炳科学馆 108 仪器放在入门口边，占用通道。室内柜子，仪器多，空间小，安排不合理。实验记录日期不清楚。设备通风口在室内，洗眼器出污水。
	生 202111	田家炳科学馆 216 药品室：1.药品分类放置不规范。2.使用的普通吊扇长期使用会导致火灾，需废除。3.防爆设施、消防设施不全，电线裸漏影响安全，需尽快将该库内部电器设备按防爆标准

		配装，同时增设六个 8kgABC 干粉悬挂式自动灭火器。
	生 202112	田家炳科学馆 309 大型仪器操作规程没上墙，有两个规章制度牌被气瓶柜挡住。
	生 202113	田家炳科学馆 212、214、319 房等多个实验室无通风管道，造成室内气味较大。402 房和 403 房之间，502 房和 503 房之间，409 和 410 房之间走廊过道安装较大功率或高温炉，高压灭菌设备较多，造成一定的安全隐患。
教师教育发展中心	师 202101	百年纪念大楼 215 书法室排插安置在抽屉里，存在安全隐患。
物理与电子工程学院	物 202001	工程基础实训中心房屋背后是山坡，靠近山体，雨季有山体滑坡安全隐患，房顶会掉落泥土和落叶，尤其墙体歪斜需进行风险评估。
	物 202101	公颜楼 A112 排插接的较乱。
	物 202102	公颜楼多个房间药品随便乱放。
	物 202107	公颜实训大楼 A109 科研室：高温炉无高温警示标识，仪器两边乱放杂物。
	物 202109	公颜实训大楼 A108，A109，A207 等：烘箱高温电阻炉未制定安全操作规程。
	物 202114	公颜实训大楼 A713-B603 大学物理实验室，电子工艺实验室：两个室实验桌靠门太近，安全无保障。
	物 202116	公颜实训大楼 A709 创新实验室：纸箱、垃圾多，电源线乱，卫生差，存在安全隐患。

2021 年 9 月实验室安全检查安全问题汇总表

地理科学与旅游学院	公颜楼 C106 的二氧化碳灭火器需调换至 C113 释光测年实验室。
	公颜楼 C113 室内没有张贴钻床和切割机的操作规程。
	公颜楼 C206 门上的可视窗被贴纸遮挡。
	公颜楼 C214 大型打印机没有张贴操作规程。
化学与环境学院	八十周年纪念大楼 101 地面有杂物。
	八十周年纪念大楼 102：1.通风橱内有杂物。 2. 缺仪器操作规程。
	八十周年纪念大楼 201 缺废液回收专用桶。
	八十周年纪念大楼 203-2：1.通风橱内放杂物。 2.纸箱放置试剂柜顶部且外露太多。
	八十周年纪念大楼 302 杂物较多。
	八十周年纪念大楼 303 应急灯需更换，其它房间也需全面更换和增配。
	八十周年纪念大楼 4 楼阳台堆放杂物。
	八十周年纪念大楼 404：1.插座位置不安全。 2.通风橱内有杂物。
	八十周年纪念大楼 405、501、505 缺安全信息牌。
	八十周年纪念大楼 5 楼过道不得放置饲料机等加热、机械运动设备。
八十周年纪念大楼 5 楼通往天面避难层的门口增设一个紧急安全避难层标志	

	牌。
	化学楼 406 缺废液回收专用桶。
教育科学学院	公颜楼 C708 墙体开裂。
	公颜楼 C720、C721 等门上房间号模糊不清。
	B702 大演播室只有一个门，东西摆放杂乱，卫生差；B702 改造后内部没有门牌号。
经济与管理学院	荣发阁 301 室内有四个灭火器，但都摆放在教室的一侧且不显眼。应分散摆放至显眼之处且不能随意挪动。
	荣发阁 302 室内服务器的连接线凌乱不堪；待修仪器设备随意摆放，卫生死角较多，积灰较严重。
	荣发阁楼 302-303 实验室的门和间隔门的开向阻碍了逃生通道。
林风眠美术学院	优妹阁 101 陶艺工作室：电容无安全警示标贴；灭火器不足，需增加两个。
	庭芳园陶艺工作室：相关仪器设备无操作规程及安全警示标贴；后墙电源拉闸老旧，安全性差，应废除或更换为空气开关；只有一个门，应在后墙电源拉闸处加开一个门。
生命科学学院	田科楼 213 高温设备放置于教室入口处。
土木工程学院	公颜大楼 C103：窗帘过长，妨碍仪器使用且影响安全（该问题各室均普遍存在）；插座紧靠窗台，容易被雨淋到；插座旁堆放纸箱杂物。
	公颜大楼 C116：烘箱等无高温安全警示标贴；部分大型仪器无操作规程。
	公颜大楼 C502、C518 等：雨水从门外流入，导致电线、实验器材等被浸甚至生锈，应统一在门外加设挡水条。
	公颜大楼 C615、C618 等：卫生较差，设备杂物摆放较乱。
	实训中心 103 沥青实验室：烘箱等无高温安全警示标贴；高温炉上遮盖布料；机油等新旧不分，随地摆放，没有标签；其它材料杂物堆放也较乱。
	实训中心 104 路面实验室：部分大型设备无操作规程；个别排插老旧。
网络中心	锡昌楼 111：存在物联网监控线拉放在地面，未固定；排插电源线悬空，需固定。
	锡昌楼 413：有排插悬空，需固定。
体育学院	锡昌楼 103：缺少灭火器。
	锡昌楼 104、105：窗帘布过长，与插座摩擦不安全。
	锡昌楼 106：1.塑胶气味较大，需增加室内通风。 2.由于存在较多易燃物品，建议增加灭火器数量。 3.在空调上放置纸箱。
数学学院	田师 420：建议拆除过道铝合金门，方便人员疏散。
教师教育发展中心	百年纪念大楼 215 缺少灭火器。
物理与电子工程学院	公颜实训大楼 A 102 仪器摆放随意，无操作规程。
	公颜实训大楼 A 104 室大型仪器无使用规程。
	公颜实训大楼 A 108 桌面杂乱，气瓶无操作规范。
	公颜实训大楼 A 116 纸箱、杂物随意堆放。
	公颜实训大楼 A 208 实验室安全信息空白，物品摆放杂乱。

	公颜实训大楼 A 204、206、306 教研室、资料室非实验室不要挂实验室安全信息牌。
	公颜实训大楼 A 201,211,311 窗帘盖住插座。
	公颜实训大楼 A 603 地胶未铺好易绊倒人。
	公颜实训大楼 A 709 试剂随地摆放、试剂无标签；学生开放实验室无出入登记本、无检查记录、无开放培训记录。
	公颜实训大楼 A 713 没有用电安全标识、安全通道狭窄。
	学院实验室安全管理制度不全，学院安全检查记录不全，培训记录不全。
未完成整改的安全问题汇总表	
化学与 环境学 院	部分科研实验室没有安全责任人的姓名和联系方式。
	八十周年纪念楼整栋大楼：大部分实验室缺乏专门设备的操作规范。
	学院制度不全。
教育科 学学院	实验室安全工作领导小组发文内容缺职责；缺少培训制度。
	李小平大楼 111~144 钢琴室：各室需加强管理，人离时及时关窗、上锁，并需留存记录，包括实验日记、安全记录等。
土木工 程学院	实训中心 105 仪器设备放置较混乱。
音乐与 舞蹈学 院	活活艺术中心 204 讲台下有电线堆积。
生命科 学学院	田家炳科学馆 509 过道有不用的设备。
计算机 学院	锡昌科技楼三楼实验室没有记录本。
	锡昌科技楼 401：日记本记录不规范。
	锡昌科技楼 505：日记本没有管理员签名。
	锡昌科技楼 615：未见实验室日记本。